

**Отчет о выполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности»**

<b>Реквизиты предписания госпожнадзора</b>	<b>Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения</b>	<b>Сроки выполнения предписания «об устранении нарушений требований пожарной безопасности»</b>
Предписание № 30-1-795/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности» от 14.12.2021 года	Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1,15 м (фактически от 0,98 до 103 см. в пом.№2-Н первого, второго, третьего этажа согласно плану ПИБ от 12.11.2012	Планируется выполнение данного пункта предписания по мере финансирования.
	В месте пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости противопожарная перегородка 1 типа отделяющая помещение (прачечная «87, пищеблок №104, 106, пом. № 82, пом. №95, пом.№92, пом.№ 87 согласно плану ПИБ от 12.11.2012г.) не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее Е1 30.	Исполнено.
	Отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со второго этажа здания (групп№ 5 пом.№71, 74, 75, 76, 77, группа № 6 пом. №44, 45, 46, 47, 48 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года).	Планируется выполнение проекта на выходы со второго этажа здания (групп№ 5 пом.№71, 74, 75, 76, 77, группа № 6 пом. №44, 45, 46, 47, 48 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года).