



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,

E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30-1-795/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 10 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 10 Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов. Д. 7, Лит. А, ИНН: 7805144880, ОГРН: 1037811014230.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения - Заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова К.В.

№ 795 от «01» декабря 2021 года

в период с «13» декабря 2021 г. по «14» декабря 2021 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, лейтенант внутренней службы, Попенко Дмитрием Владимировичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведено - внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - Заведующий ГБДОУ д/с № 10 Кировского района Лимонова Марина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4	5
г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 7, Лит. А				
1	Ширина лестничного марша в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 менее 1.15 м (фактически ширина пути эвакуации по лестнице составляет 0,98-103 см в пом. №2-Н первого, второго, третьего этажа согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4, ст. 4 п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 89; п. 3.6 СНиП II-Л. 2-62 от 25 мая 1962 года	01.08.2022г.	
2	В месте пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – противопожарная перегородка I типа отделяющая помещение (прачечная № 87, пищеблок № 104,106, пом. № 82, пом. № 95, пом. 92, пом. 87 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года), не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI 30.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 78, ст. 88. ст. 138; п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п. 6.10, п. 6.11, п. 6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	01.08.2022г.	
3	Отсутствует второй нормативный эвакуационный выход со второго этажа здания (группа № 5 пом. № 71, 74, 75, 76, 77, группа № 6 пом. № 44, 45, 46, 47 48 согласно плану ПИБ от 12.11.2012 года)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ: п. 4.2.9, п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2022г.	